



- Dados da Obra
- Projeto Executivo
- Licitação
- Contratação
- Cronograma
- Vistorias
- Recursos
- Documentos
- Galeria de Fotos
- Restrições e Inconformidades
- Diligência
- Solicitação de Desembolso
- Solicitações
- Funcionamento da Obra
- Cumprimento do Objeto
- Execução Financeira
- Dados do Empreendimento

Situação atual: **Execução** | Última atualização: **09/05/2025 (21 dia(s))** | Fiscal da Unidade: **THALES AVILA BRITO** | Lista de Opções

Tipo de ensino: Educação Básica

Pré-obra: (128225) CRECHE DO JUNCO

Município - UF: Cáceres - MT

Obra: (1012741) CRECHE DO JUNCO

Percentual executado do contrato atual (%): 34,18

Percentual executado do contrato atual (%): 34,18%

Percentual executado aproveitável do contrato anterior (%): 66,37%

Percentual executado somando o Anterior mais o Atual (%): 77,86%

Para acessar o obras 1 e ver o histórico desta obra clique [aqui](#) .

Cadastro de Obra

◄ Indica Campo Obrigatório.

Tipo de Ensino: Educação Básica

Foto:

Unidade Implantadora: PREF MUN DE CACERES

Nome da Obra: CRECHE DO JUNCO

Nível de Obra: Selecione... ▼ ◄

Tipologia da Obra: Creche Pré-Escola - Tipo 1 ▼ ◄

Tipo da Obra: Construção ▼ ◄

Classificação da Obra: Urbana ▼ ◄

Estado Atual

Execução

Ações

nenhuma ação disponível para o documento

Histórico



Descrição /
Composição da
Obra:

Valor Previsto (R\$):

Percentual executado aproveitável do contrato anterior (%):

Dados da Obra

Esfera:

Programa:

Modalidade de Ensino:

Previsão de Atendimento/Numero de Alunos:

Código INEP:

Código IBGE:

Código do Município:

Histórico de Paralisações

Não foram encontrados Registros.

Local da Obra

CEP:

Logradouro:

Número:

Complemento:

Bairro:

Município/UF:

Coordenadas Geográficas

Latitude ° ' " S

Longitude ° ' " W

Localização geográfica

Mapa

Contatos

Nome	E-mail	Telefone
Supervisão de Obras	monitoramento.obras@fnde.gov.br	

Responsáveis pela Obra

Nome	E-mail	Telefone	Perfil	Situação do cadastro
(006.702.851-96) THALES AVILA BRITO	thalesbritoarquitetura@hotmail.com	(65) 99619-6517	Fiscal Unidade	Ativo
(024.943.751-18) GESICA CHAIKA DA SILVA	gesicachaika1501@gmail.com	(65) 99277-4041	Gestor Unidade	Ativo
(120.673.658-51) FRANSENGIO ROJAS PIOVESAN	fransergio_piovesan@hotmail.com	(65) 99952-5907	Gestor Unidade	Ativo
(566.957.564-49) ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS	aeliberato@hotmail.com	(65) 32231500	Gestor Unidade	Ativo

Contatos do PAR





- Dados da Obra
- Projeto Executivo
- Licitação
- Contratação
- Cronograma
- Vistorias
- Recursos
- Documentos
- Galeria de Fotos
- Restrições e Inconformidades
- Diligência
- Solicitação de Desembolso
- Solicitações
- Funcionamento da Obra
- Cumprimento do Objeto
- Execução Financeira
- Dados do Empreendimento

Situação atual: **Execução** | Última atualização: **09/05/2025 (21 dia(s))** | Fiscal da Unidade: **THALES AVILA BRITO** | **Lista de Opções**

Tipo de ensino: Educação Básica

Pré-obra: (12315) Creche Professora Emília Darci

Município - UF: Cáceres - MT

Obra: (24875) Creche Professora Emília Darci

Percentual executado do contrato atual (%): 25,70

Percentual executado do contrato atual (%): 25,70%

Percentual executado aproveitável do contrato anterior (%): 76,24%

Percentual executado somando o Anterior mais o Atual (%): 82,35%

Para acessar o obras 1 e ver o histórico desta obra clique [aqui](#) .

Cadastro de Obra

◄ Indica Campo Obrigatório.

Tipo de Ensino: Educação Básica

Foto:

Unidade Implantadora: PREF MUN DE CACERES

Nome da Obra: Creche Professora Emília Darci

Nível de Obra: Selecione... ▼ ◄

Tipologia da Obra: Creche Pré-Escola - Tipo 1 ▼ ◄

Tipo da Obra: Construção ▼ ◄

Classificação da Obra: Urbana ▼ ◄

Estado Atual

Execução

Ações

nenhuma ação disponível para o documento

Histórico



Descrição /
Composição da
Obra:

Valor Previsto (R\$):

Percentual executado aproveitável do contrato anterior (%):

Dados da Obra

Esfera:

Programa:

Modalidade de Ensino:

Previsão de Atendimento/Numero de Alunos:

Código INEP:

Código IBGE:

Código do Município:

Histórico de Paralisações

Não foram encontrados Registros.

Local da Obra

CEP:

Logradouro:

Número:

Complemento:

Bairro:

Município/UF:

Coordenadas Geográficas

Latitude ° ' " S

Longitude ° ' " W

Localização geográfica

Mapa

Contatos

Nome	E-mail	Telefone
Supervisão de Obras	monitoramento.obras@fnde.gov.br	

Responsáveis pela Obra

Nome	E-mail	Telefone	Perfil	Situação do cadastro
(006.702.851-96) THALES AVILA BRITO	thalesbritoarquitetura@hotmail.com	(65) 99619-6517	Fiscal Unidade	Ativo
(024.943.751-18) GESICA CHAIKA DA SILVA	gesicachaika1501@gmail.com	(65) 99277-4041	Gestor Unidade	Ativo
(120.673.658-51) FRANSENGIO ROJAS PIOVESAN	fransergio_piovesan@hotmail.com	(65) 99952-5907	Gestor Unidade	Ativo
(566.957.564-49) ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS	aeliberato@hotmail.com	(65) 32231500	Gestor Unidade	Ativo

Contatos do PAR

 Visualizar Contatos PAR